Załącznik nr 2 - Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Numer inwentarzowy	Rok nabycia	Stopień zużycia	Opis stanu fizycznego składnika majątkowego
1	wiertarka		2008	100%	Uszkodzona (dotyczy elementu zapewniającego zasilanie energią elektryczną)
2	Pistolet do klejenia		2008	100%	Uszkodzony (w części stanowiącej rączkę pistoletu)
3	Lutownica		2008	100%	Uszkodzona (nie nagrzewa się)
4	Wiertła		2008	100%	Uszkodzone /zużyte
5	Przedłużacz 3-M+D P-5		2009	100%	Uszkodzony (pęknięcia w obrębie gniazd wtykowych)
6	Przedłużacz 3-M+D P-4		2009	100%	Uszkodzony
7	Przedłużacz 3-M+O P-3		2010	100%	Uszkodzony (pęknięcia w obrębie gniazd wtykowych)
8	Przedłużacz 10M-P13-M+D P-4		2010	100%	Uszkodzony (uszkodzenia osłony izolacyjnej przewodu)
9	Przedłużacz STIL – 2 szt.		2010	100%	Uszkodzone
10	Przedłużacz elektr.		2010	100%	Uszkodzony
11	Przedłużacz trzy.Gni.		2010	100%	Uszkodzony (pęknięcia w obrębie gniazd wtykowych)
12	Przedłużacz 3M-P1		2011	100%	Uszkodzony (uszkodzona osłona izolacyjna przewodu)
13	Zestaw grotów		2011	100%	Uszkodzony /zużyte
14	Suwmiarka		2011	100%	Uszkodzona (uszkodzony mechanizm przesuwny
15	OSRAM-DULUX TWIS		2011	100%	Uszkodzona (przerwy w świeceniu po podłączeniu do zasilania energią elektryczną)
16	Wiert. Tytan 13CZ		2011	100%	Uszkodzone / zużyte
17	Klucze HEX Kulka		2011	100%	Uszkodzone (uszkodzenia mechaniczne)
18	Grzechot1/3“		2011	100%	Uszkodzone/ zużyte
19	KL-PŁ-OCZ.6SZT		2011	100%	Uszkodzone/ zniszczone
20	Wiertło SPI		2013	100%	Uszkodzone / zużyte
21	zestaw		2013	100%	Uszkodzony/ zużyty
22	Apteczka wisząca		2004	100%	Uszkodzona (uszkodzone drzwiczki oraz elementy mocujące)
23	Promiennik Elesko UK-303		2007	100%	Uszkodzony/ przepalone spirale grzewcze
24	Gaśnica		2008	100%	Przeterminowana substancja gasząca
25	Mata ochronna gładka		2013	100%	Uszkodzona/ popękane brzegi
26	Gaśnica		2008	100%	Przeterminowana substancja gasząca
27	Pendrive USB 32 GB		2012	100%	Uszkodzony (błędy podczas zapisywania danych na nośniku)